


市貝町 ため池 ハザードマップ

坂善溜

ハザードマップ作成条件

このマップは、坂善溜が常時満水位の状態、下池の堤体中央と東側が決壊した場合の最大の浸水想定範囲を計算した結果を最大包絡して示しています。実際の浸水区域は、決壊時の貯水量や堤体の被害の程度、周辺の土地利用状況により変わります。想定区域より浸水域が広がったり、浸水深が深くなる場合も考えられます。

凡例



..... 浸水到達時間

施設


	避難場所
	福祉避難所
	要配慮者利用施設
	役場等
	公民館
	警察署
	消防署
	消防団詰所
	雨量観測所
	主な医療機関
	国道
	県道
	鉄道

土砂災害警戒区域

	急傾斜地
	土石流

作成 市貝町役場 農林課
TEL：0285-68-1116

令和3年2月発行



坂善溜

管理者	貯水量	堤高
株式会社ジェイティーファーム	3,600m ³	3.0m



文谷公民館

第2分団第1部

関澤内科クリニック

河川洪水等、その他災害の危険区域は、市貝町防災ハザードマップを参照してください。

わが家の防災メモ

家族で避難先や緊急時の連絡先などについて話し合い、しっかり記入しておきましょう。

わが家の避難先

家族がはなればなれになった時の集合場所

第2分団第3部

決壊後20分

決壊後10分

決壊後5分

決壊後1分

ふきら里館

杉山保育所

坂善溜

杉山中自治公民館

歩行困難度図

水深が深いほど、水の流が速いほど、歩行は困難になります。

※ 浸水している場所を歩行することは危険を伴います。基本的には入らないようにしましょう。
もしも逃げている途中に氾濫が発生した場合の目安としてください。

